

### **Neue Mobilfunkanlage Höhenrain**

Wir waren überrascht, dass am 15. August 2019 Bodenuntersuchungen/Bohrungen auf der Flurnummer 245/2 durchgeführt wurden.

Die Überraschung war noch größer als am 10.09.2019 ein Bauantrag von der Fa. Telxius behandelt wurde.

Offensichtlich wurde der Ortsrat sowie die Höhenrainer Bevölkerung trotz Nachfrage, über einen längeren Zeitraum nicht über die aktuellen Entwicklungen informiert.

In wie weit der Gemeinderat über die Entwicklungen informiert wurde, bzw. in Entscheidungen eingebunden war, entzieht sich unserer Kenntnis.

Der Ortsrat bittet darum, dass die Bevölkerung direkt oder über den Ortsrat adäquat informiert werden.

### **Straßen / Wege:**

*Serpentinensteig zum Bartholmäuskircherl:*

Bei dem Unwetter am 20 Juni wurde der Weg wieder einmal schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Grund sind die fehlenden Abläufe / Querrinnen. Der Weg wurde zwischenzeitlich wieder hergestellt.

Die Frage ist, ob eine nachhaltige Lösung nicht besser/günstiger wäre, als die Reparatur nach jedem Unwetter.

(Beispiele für einen befestigten Weg am Berg kann man sich bei jeder Bergwanderung ansehen.)

*Gemeindestraße zwischen Kleinhöhenrain und Ginsham (Kurve Hafner Schmid)*

Auch hier wird die Straße mehrmals pro Jahr ausgefahren / ausgeschwemmt.

Hier wurde von der Gemeinde letztes Jahr eine nachhaltige Lösung angekündigt. Allerdings wurde das Bankett

in diesem Sommer nur notdürftig mit Asphalt stabilisiert. Das Wasser arbeitet jetzt neben der Asphaltfüllung.

*Gehweg Dorfstraße Kleinhöhenrain im Bereich des Abhangs.*

Wie bereits mehrmals gemeldet verschlechtert sich der Zustand weiterhin. Senkungen / Risse sind die Folge.

In den offenen Spalten wird im Winter wieder der Frost angreifen.

*Gehweg Unterlaus*

Dank der initiative und z.T. tatkräftigen Mithilfe von Hans Stahuber, Emmeran Ostermaier und Klaus Samstl

wurde der marode Gehweg vom Landkreis wieder in einen ordentlichen Zustand versetzt. Das Interesse der Gemeinde war hier nicht so gewaltig.

*Straßenbeleuchtung*

Ausgefallene Straßenbeleuchtung wurde vom Ortsrat an die Gemeinde gemeldet und vom Energieversorger

mehr oder weniger zügig repariert.

*Geh- / Radweg zwischen Kleinhöhenrain und Großhöhenrain*

Die Bepflanzung am Straßenbegleitgrün wurde über eine längere Strecke "abgeräumt".

Bei nächsten stärkeren Regen wurde der Kies ausgeschwemmt und gleichmäßig auf dem Geh- / Radweg verteilt.

Im weitem "unbehandelten" Abschnitt wurden die Blühpflanzen nicht wie vereinbart Ende Juni geschnitten.

Entsprechend macht die Bienenweide wieder einen ungepflegten Eindruck.

### **"Mitfahrbankerl"**

Das Höhenrainer Mitfahrbankerl wurde am 1.Mai aufgestellt.

Die Bankel in den anderen Gemeindeteilen sollen nach und nach realisiert werden.

### **Banner Schulbeginn**

Wie jedes Jahr koordiniert der Ortsrat die frühzeitige Anbringung des Banners zur Sicherheit für die Kinder.